Consultar Imóvel - Aba Análise Ligação Consumo

Esta aba faz parte da funcionalidade "Consultar Imóvel" e permite que seja realizada uma análise completa da situação das ligações e do consumo do imóvel, conforme a imagem da tela abaixo.

O botão que se encontra na mesma linha do subtítulo "Dados do Imóvel", apresenta um "Hint" que exibe: a Inscrição do Imóvel; o Cliente Usuário; o Número do Hidrômetro; e o Endereço do Imóvel.

Caso o imóvel esteja na "Situação de Cortado", o sistema apresenta um "Hint" que exibe: o Tipo do Corte, o Motivo do Corte; Data do Corte; e o Número do Selo do Corte.

Quando o imóvel estiver com a situação da ligação de água igual a "Suprimido", e o indicador de permanência do hidrômetro da ligação estiver igual a "Sim", serão exibidos os dados do hidrômetro.

Em todas as abas são apresentadas as seguintes informações:

- Matrícula do Imóvel
- Inscrição composta do imóvel
 - Localidade
 - Setor Comercial
 - Quadra
 - Lote
- Descrição da Situação da Ligação de Água
- Descrição da Situação da Ligação de Esgoto

Cada aba conterá as informações relacionadas a um determinado assunto específico:

- Dados cadastrais
- Dados adicionais
- Análise Ligação Consumo
- Histórico do faturamento
- Débitos do imóvel
- Pagamento Imóvel
- Devoluções Imóvel
- Documento Cobrança
- Parcelamentos efetuados
- Registros de Atendimentos (RA/OS)

Alterado o "Histórico de Medição", no quadro "Histórico de Medição e Consumo da Ligação de Água" da funcionalidade "Consultar Imóvel", aba "Análise de Ligação Consumo", para atender à solicitação da CAEMA:

- Incluída a coluna "Leitura Coletada";
- Ao passar o mouse na referência (Mês/Ano), apresenta informações do Hidrômetro (Identificação e Data de Instalação), e um Alerta, informando se houve Alteração de Leitura (Leitura Coletada diferente da Leitura Informada, quando estiver preenchida).

Alterado o Relatório "Histórico de Medição", para incluir as colunas de "Leitura Coletada" e "Identificação do Hidrômetro". Por solicitação da Caern, o sistema foi adequado para aceitar a exclusão de um imóvel com débito vencido ou a vencer, na funcionalidade Manter Imóvel, que, além de alterar a situação do imóvel para excluído, serão alteradas as situações da ligação de água e de

Last update: 31/08/2017 01:11

esgoto com a nova situação criada "Cancelada/Inexistente" e o perfil do imóvel para "Cancelado/Inexistente". A situação da ligação de água e de esgoto, e o perfil do imóvel serão guardados antes da exclusão, e na Aba Endereço foi incluído um campo para que seja informada uma "observação" no momento da exclusão do imóvel. Caso a situação de água ou esgoto no "Informar Parâmetros do Sistema", aba Atendimento/Segurança, não estejam informadas, o sistema não permite a exclusão de imóvel com débito, e no caso de exclusão atualiza somente o indicador de exclusão. A observação será exibida na Consulta de Imóvel, na Aba "Análise de Ligação e Consumo", com as situações da ligação de água e de esgoto anteriores à exclusão. O motivo da supressão será exibido no campo do motivo do corte, o motivo apresentado será de acordo com a situação da ligação. Para o caso da ligação de esgoto será incluído o motivo do corte/supressão.

Clique no "hyperlink" de uma aba, para ver o detalhamento das informações disponíveis na aba.

https://www.gsan.com.br/ Printed on 04/11/2025 03:49



Quando for um imóvel do tipo condomínio, a matrícula será apresentada com um "hyperlink" que, ao ser acionado, apresentará a lista de imóveis associados.

Eventualmente o sistema apresentará, ao lado da situação de água, o botão que apresentará informações adicionais da situação ao posicionarmos o cursor sobre ela. (por exemplo, quando a situação da ligação de água for "SUPRIMIDO").

Um segundo botão poderá surgir ao lado do primeiro, cujo "Hint" apresentará a descrição **Existe OS com fotos**, quando existir fotos cadastradas para Ordem de Serviço do imóvel. As fotos podem ser consultadas na Aba Registros de Atendimentos (RA/OS).

No final da tela são existem dois "hyperlinks" que ao serem acionados ampliarão a tela e apresentarão os seguintes históricos:

- Histórico de Medição e Consumo da Ligação de Água
- Histórico de Medição e Consumo da Ligação de Esgoto

Cliques sucessivos nestes "hyperlinks" irão expandir e recolher as informações sucessivamente. Abaixo são apresentadas as imagens da tela com estas informações expostas:

Histórico de Medição e Consumo da Ligação de Água

O conjunto de informações da imagem abaixo será apresentado após você clicar no "hyperlink" do "Histórico de Medição e Consumo da Ligação de Água".

Alterada a funcionalidade Consultar Imóvel, aba correspondente a Análise Ligação Consumo, para incluir um link de visualização das fotos registradas, referentes aos códigos das anormalidades que são exibidas nos históricos de medição/consumo da ligação de água e poço.

Observe que no final deste grupo de informações existe a imagem de uma impressora print.gif. Ao clicar nesta imagem, o sistema gera o relatório do "Histórico de Medição e Consumo da Ligação de Água", conforme modelo.

Observe que, no canto inferior direito da tela também tem uma impressora print.gif. Ao clicar nesta imagem, o sistema gera o RELATÓRIO DE DADOS DA ANÁLISE DE LIGAÇÃO DE CONSUMO DO IMÓVEL com as seguintes informações:

- ∘Mês/Ano ∘Leitura Coletada ∘Data da Leitura informada ∘Leitura Informada ∘Data da Leitura Faturada ∘Leitura Faturada ∘Consumo oMés/Ano oMédia do Consumo oHidrômetro oAnormalidade de Consumo oAnormalidade de Leitura oSituação Atual da Leitura O sistema solicitará que você escolha o formato em que deseja de obter o relatório, entre as opções listadas abaixo:
- ∘PDF ∘RTF ∘XLS ∘HTML Clique aqui para obter a ajuda de como gerar o relatório.

A caixa de diálogo para seleção do formato será apresentada no início da tela. Portanto, utilize o elevador da página para posicioná-la no início, de forma que você possa selecionar o formato do relatório.

Histórico de Medição do Poço e Volume da Ligação de Esgoto

O conjunto de informações da imagem abaixo será apresentado após você clicar no "hyperlink" do

https://www.gsan.com.br/ Printed on 04/11/2025 03:49

"Histórico de Medição de Medição do Poço e Volume da Ligação de Esgoto".



MODELO: HISTÓRICO DE MEDIÇÃO E CONSUMO DA LIGAÇÃO DE ÁGUA

	ĦISTÖ	LIGAÇÃO DE ÁGUA	PAG 1 / 3 04/09/2013 10:32:58		
Mat.: 5275.2 Situação de Água: Situação de Esgoto: Endereço: R CELS	LIG ADO LIGADO	1.102.345.0228.000 Número HD Instalado: Data Instalação: NUMERO - 42-8 - VAGO - CE	Cliente Usuário: A03S536008 19/12/2005 NTRO SAO LUISM	WILSON F MOREIRA HD Retirado: Data Retirada: 1A 65020-130	

Mēs/Amo	Leit. Coletada	It. Leit. Informada	Leit. Informad	Dt. Leit. Faturada	Leit. Faturada	Consu	Hēdia	Kidrāmetro	Ancern. Consum	Anorm. Leitura	Sit. Leit. Atual
08/2013	1604	03/08/2013	1604	03/08/2013	1604	12	28	A03S536008	CI		REALIZADA
07/2013		03/07/2013		03/07/2013	1608	28	28	A03S536008	FL		NAO REALIZADA
06/2013	1580	03/06/2013	1580	03/06/2013	1580	13	30	A03S536008	BC		CO NEIRMADA
05/2013	1567	03/05/2013	1567	03/05/2013	1567	12	32	A033536008	BC		CO NEIRMADA
04/2013	1555	03/04/2013	1555	03/04/2013	1555	10	36	A03S536008	BC		CO NEIRMADA
03/2013	1545	04/03/2013	1545	04/03/2013	1545	10	41	A03S536008	CI		REALIZADA
02/2013	0	02/02/2013	0	02/02/2013	1573	41	41	A03S536008	HN	30	REALIZADA
01/2013	1532	03/01/2013	1532	03/01/2013	1532	10	49	A03S536008	CI		REALIZADA
12/2012	0	03/12/2012	0	03/12/2012	1565	49	49	A03S536008	HN	21	REALIZADA
11/2012	1516	03/11/2012	1516	03/11/2012	1516	11	62	A03S536008	CI		REALIZADA
10/2012	0	04/10/2012		04/10/2012	239	53	53	A03S536008	AL	21	REALIZADA
09/2012	0	04/09/2012	0	04/09/2012	186	62	62	A03S536008	HN	21	REALIZADA
08/2012	0	04/08/2012		04/08/2012	124	62	62	A03S536008	AL	21	REALIZADA
07/2012	0	04/07/2012	0	04/07/2012	62	62	62	A03S536008		21	REALIZADA
06/2012	0	04/06/2012	0	04/06/2012	1665	62	62	A03S536008	HN	21	REALIZADA
05/2012	0	04/05/2012		04/05/2012	1603	62	62	A03S536008	AL	21	REALIZADA
04/2012	0	03/04/2012		03/04/2012	1541	62	62	A033536008	AL	21	REALIZADA
03/2012	0	05/03/2012		05/03/2012	1479	62	62	A03S536008	AL	21	REALIZADA
02/2012	1417	04/02/2012	1417	04/02/2012	1417	62	62	A033536008	LM		CO NEIRMADA
01/2012	0	05/01/2012		05/01/2012	1877	62	62	A03S536008	AL	21	REALIZADA
12/2011	0	06/12/2011		06/12/2011	1815	62	62	A03S536008	AL	21	REALIZADA
11/2011	0	08/11/2011		08/11/2011	1753	62	62	A03S536008	AL	21	REALIZADA
10/2011		09/10/2011		09/10/2011	1691	62	62	A03S536008	FL		NAO REALIZADA

MODELO: RELATÓRIO DE DADOS DA ANÁLISE DE LIGAÇÃO DE CONSUMO DO IMÓVEL

Last update: 31/08/2017 01:11

Relatório de Dados da Análise de Ligação de Consumo do Imóve: Inscrição do Imóvel: 111.102.345.0220.000 situação de Égua: LIGADO Harricula: 5272 situação de Begato: LIGADO Dadoseço do Imóvel: R. CILSO MAGALMARS - NUMEDO - 42.8 - VAXO - CONTINO SAO DITS NA 65020-130 Crupo de Returamento: 44 Rota: 30 Dia do Vencimento: 22 sequencial da Rota: 7210 Dia do Vencimento: 22 sequencial da Rota: 7210 Dados da Ligação Data de Corte Data da Religação Data da Ligação Consumo Hinimo Dados da Ligação Data de Corte Data da Religação Consumo Hinimo NAO RIFORMADO FU SOLDANIEL CONTROS Dados do Ridrâmetro Data de Instalação Capacidade LIGACHO DE AGVA A035536000 19/12/2005 3 mts Tipo de Medição RIGAMENCER/ACTERES CALCADA 1/2' Froteção Dados da Ligação Diametro MILITIARO MS SCHAMERGUR/ACTERES CALCADA 1/2' Dados da Ligação Diametro Receiva de Espoto Data da Ligação Diametro Receiva de Espoto Data da Ligação Diametro Receiva de Espoto Data da Ligação Diametro Receiva de Espoto Dados da Ligação Diametro Receiva de Espoto Data da Ligação Diametro Receiva de Espoto Data de Coleta Indicador de Consulta Decivida Deceiva Dados de Foço Condição Espotamento Sistema de Caiça de Inspeção Destino das Éguas Pluviais NORMAL NORMAL REDECADA EXCENDIDA XVA Dados do Ridrâmetro Desta de Instalação Destino das Éguas Pluviais NORMAL NORMAL REDECADA XVA Dados do Hidizâmetro Desta de Instalação Capacidade Tipo de Medição Sistema de Caiça de Destino das Éguas Pluviais
Inscrição do Inóvel: 111.102.345.0220.000 Situação de Égua: LIGADO Hatrícula: 52752 Situação de Ergoto: LIGADO Endereço do Inóvel: R.CHLSO MAGRIMAES - NUMBRO - 42-B - VACO - CENTRO SAO INIS MA 65020-130 Grupo de Paturamento: 44 Rota: 30 Dia do Vencimento: 22 Sequencial da Rota: 7210 Dados da Ligação de Égua Dados da Ligação de Água Data da Ligação Data de Corte Data da Religação Data da Supressão Data do Restabeleciment 01/12/1999 Diametro Haterial Ferfil de Ligação Consume Minimo Não BHUMBRO FU SOLDAMEL OUTROS Dados do Midrêmetro da Ligação de Água Tipo de Hedição Midrêmetro da Ligação de Água LIGAÇÃO DE AGUA A035536000 13/12/2005 3 mts Tipo de Midrêmetro Harea Local de Instalação Capacidade LIGAÇÃO DE AGUA A035536000 13/12/2005 3 mts Tipo de Midrêmetro Marea Local de Instalação Diâmetro MILITIATO MS SCHLUMBERGER/ACTINES CALDADA 1/2' Froteção Indicador de Cavalete Ano de Fabricação Tipo Relojoaria Venúrio Responsâvel Instalação Diâmetro Instalação Dados da Ligação de Eggoto Data da Ligação Diametro Material Ferfil de Ligação O1/12/1999 4 FRIDEADAS PUC COMPUNICIDAL Consumo Minimo Rescentual de Ergoto Percentual de Coleta Indicador de Poço Condição Eggotamento Sistema de Caira de Dispeção Destino dos Dejetos Destino das Éguas Fluviais NORMAL NORMAL REGIENCA REGIENCA SERVA
Matrícula: \$2752 Enderego do Inder: R CELSO MAGRIMANIS - NUMERO - 22-8 - VARO - CENTRO SAO DITS MA 65020-130 Crupo de Raturmento: 44 Rota: 30 Dia do Vencimento: 22 Sequencial da Rota: 7210 Dados da Ligração de Âgua Dados da Ligração Rata da Supressão Data do Restabelecimento 01/12/1393 Diametro Material Ferfil de Ligração Consumo Hinimo NAO BIFORMADO FUC SOLDAVEL OVERDO Dados do Hidrômetro Data de Instalação Capacidade LIGAÇÃO DE ACUA A035536008 13/12/2005 3 mts Tipo de Medição Matrêmetro Data de Instalação Diâmetro MILITIARO MS SULLAMBERISTR/ACTARES CALCADA 1/2' Froteção Indicador de Cavalete Ano de Fabricação SEM FROTECAO Diametro Material Perfil de Ligração Diâmetro MILITIARO MS SULLAMBERISTR/ACTARES CALCADA 1/2' Froteção Indicador de Cavalete Ano de Fabricação SEM FROTECAO Diametro Material Perfil de Ligração Não 2003 Tipo Reloçacia Venário Responsâvel Instalação Nômero Lacre Instalação Dados da Ligração de Esgoto Diametro Material Perfil de Ligração O1/12/1993 4 POLIDADAS PVC CONVINCIONAL Consumo Hinimo Fercentual de Esgoto Destino dos Dejetos Destino das Âguas Pluviais NORMAL NORMAL REDE CARMA RVA
Endereço do Imével: R CELSO MAGRILHAES - NUMERO - 42-B - VACO - CENTRO SAO LVIS MA 65020-130 Grupo de Paturamento: 44 Rota: 30 Dia de Vencimento: 22 Sequencial da Rota: 7210 Hés/Ano do Faturamento: 03/2013 Dados da Ligação de Água Data da Ligação Data de Corte Data da Feligação Data da Supressão Data do Restabeleciment 01/12/1939 Diametro Material Perfil de Ligação Consumo Minimo NAO DEFORMADO PU SOLDAVEL OVEROS Dados do Hidrêmetro da Ligação de Água Tipo de Medição Nidrêmetro Data de Instalação Capacidade LIGAÇÃO DE AGUA A035526000 13/12/2005 3 mts Tipo de Midrêmetro Marca Local de Instalação Diâmetro MULTIJATO MS SCHLWMERGER/ACTARES CALCADA 1/2' Froteção Indicador de Cavalete Ano de Fabricação SEM FROTECIAO Vesário Responsável Instalação Nêmero Lacre Instalação Dados da Ligação de Egoto Dados da Ligação de Egoto Data da Ligação Por Convento de Consulta Perfil de Ligação O1/12/1939 4 POLESADAS PUC CONVENCIONAL Consumo Minimo Percentual de Esoto Percentual de Coleta Indicador de Foço Condição Esgotamento Sistema de Caiza de Daspeção Destino dos Dejetos Restino das Águas Fluviais NORMAL NORMAL ENDE CADA RUA ENDE CADA RUA ENDE CADA RUA RUA Dados de Hidrêmetro do Poço
Dia do Vencimento: 22 ##65/Ano do Faturamento: 09/2013 Bados da Ligração de Água Data da Ligração Data do Corte Data da Feligação Data da Supressão Data do Restabeleciment
Dados da Ligação Data de Corte Data da Religação Data da Supressão Data do Restabeleciment
Dados da Ligação de Água Data da Ligação Data de Corte Data da Religação Data da Supressão Data do Restabeleciment el/12/1999 Diametro Material Perfil de Ligação Consumo Minimo Não Enformado PUC SOLDAVEL OVIROS Dados do Hidrômetro da Ligação de Água Tipo de Medição Ridrômetro Data de Instalação Capacidade LIGAÇÃO DE ACVA A035536008 19/12/2005 3 mts Tipo de Midrômetro Marca Local de Instalação Diâmetro MULTIJATO MS SCHLUMERESER/ACTARES CALCADA 1/2' Froteção Indicador de Cavalete Ano de Fabricação SEM PROTECÃO Vesario Responsâvel Instalação Nêmero Lacre Instalação O1/12/1999 4 POLDSADAS PUC CONSUMOLICIDAL Consumo Minimo Percentual de Esgoto Percentual de Coleta Indicador de Poço Condição Esgotamento Sistema de Caixa de Inspeção Destino dos Dejetos Destino das Águas Fluviais NORMAL NORMAL REDE CADMA RADA RADA RADA A RADA CONSUMOLICIDAD RADA RADA RADA RADA RADA RADA RADA
Data da Ligação Data de Corte Data da Religação Data da Supressão Data do Restabeleciment
Diametro Haterial Ferfil de Ligação Consumo Hinimo NAO INFORMADO FUE SOLIDAVEL OVIROS Dedos do Hidrômetro da Ligação de Âgua Tipo de Hedição Midrômetro Data de Instalação Capacidade LIGACAO DE AGVA A035556008 19/12/2005 3 mts Tipo de Midrômetro Harca Local de Instalação Diâmetro MULTIJATO MS SUNLUMBERGER/ACTARES CALCADA 1/2' Froteção Indicador de Cavalete Ano de Fabricação SIM FROTECIAO Não 2003 Tipo Relojozaria Venúrio Responsável Instalação Inmero Lacre Instalação Dados da Ligação de Esgoto Data da Ligação Diametro Haterial Ferfil de Ligação 01/12/1999 4 FOLESADAS FUE CONUNCIONAL Consumo Hinimo Fercentual de Esgoto Fercentual de Coleta Indicador de Peço 100,00 100,00 Condição Esgotamento Sistema de Caira de Inspeção Destino dos Dejetos Instino das Âguas Fluviais NORMAL NORMAL REDE CARMA EVA
Diametro Haterial Ferfil de Ligação Consumo Minimo Não INFORMADO PUC SOLDAVEL OVITROS Dados do Hidrâmetro da Ligação de Âgua. Tipo de Medição Midrâmetro Data de Instalação Capacidade LIGAÇÃO DE ASVA A035536008 13/12/2005 3 mts Tipo de Midrâmetro Harca Local de Instalação Diâmetro MILTIJATO MS SCHLIMMEDAGRA ACTARES CALCADA 1/2' Froteção Indicador de Cavalete Ano de Fabricação SIM PROTECIAO Não 2003 Tipo Relojocaria Visuário Responsável Instalação Inúmero Lacre Instalação Dados da Ligação de Esgoto Data da Ligação Diametro Haterial Ferfil de Ligação 01/12/1999 4 FOLDSADAS FUC CONVENCIONAL Consumo Minimo Rescentual de Esgoto Percentual de Coleta Indicador de Poço 100,00 100,00 Condição Esgotamento Sistema de Caixa de Inspeção Destino dos Dejetos Destino das Âguas Pluviais NORMAL NORMAL REDE CAMMA RVA
Dados do Kidrâmetro da Ligação de Água Tipo de Medição Ridrâmetro Data de Instalação Capacidade LIGAÇÃO DE ASVA A035536008 19/12/2005 3 mts Tipo de Midrâmetro Marca Local de Instalação Diâmetro MULTIJATO MS SULLUMBERSER/ACTARES CALCADA 1/2' Froteção Indicador de Cavalete Ano de Fabricação SEM PROTECAO Não 2003 Tipo Relojoaria Veuário Responsável Instalação Inâmero Lacre Instalação Dados da Ligação de Esgoto Data da Ligação Diametro Haterial Ferfil de Ligação 01/12/1999 4 FOLDSADAS PUC CONVENCIONAL Consumo Minimo Fercentual de Esgoto Percentual de Coleta Indicador de Foço 100,00 100,00 Condição Esgotamento Sistema de Caixa de Inspeção Destino dos Dejetos Destino das Águas Pluviais NORMAL NORMAL REDE CARMA RVA
Dados do Hidrâmetro da Ligação de Âgua Tipo de Medição Ridrâmetro Data de Instalação Capacidade LIGACAO DE AGVA A035586008 19/12/2005 3 mts Tipo de Midrâmetro Harca Local de Instalação Diâmetro MULTIJATO MS SCHLUMERGER/ACTARES CALCADA 1/2' Froteção Indicador de Cavalete Ano de Fabricação SEM FROTECAO Não 2003 Tipo Relojoaria Vesuário Responsável Instalação Número Lacre Instalação Dados da Ligação de Esgoto Data da Ligação Diametro Haterial Perfil de Ligação 01/12/1993 4 FILIDEADAS PUC CONVENCIONAL Consumo Minimo Percentual de Esgoto Percentual de Coleta Indicador de Poço 100,00 100,00 Condição Esgotamento Sistema de Caixa de Inspeção Destino dos Dejetos Destino das Âguas Pluviais NORMAL NORMAL RIDE CARMA RVA
Tipo de Medição Ridrâmetro Data de Instalação Capacidade LIGACAO DE AGVA A035536008 19/12/2005 3 mts Tipo de Ridrâmetro Marca Local de Instalação Diâmetro MULTIJATO MS SCHLWMERGER/ACTARES CALCADA 1/2' Proteção Indicador de Cavalete Ano de Fabricação SEM PROTECAO Não 2003 Tipo Relojouria Vsuário Responsável Instalação Número Lacre Instalação Dados da Ligação Diametro Haterial Perfil de Ligação 01/12/1999 4 FOLDSADAS FVC CONVENCIONAL Consumo Minimo Rescentual de Esgoto Percentual de Coleta Indicador de Poço Condição Esgotamento Sistema de Caixa de Inspeção Destino dos Dejetos Destino das Âguas Pluviais NORMAL NORMAL REDE CAMMA RVA
LIGACAD DE ASVA A033536008 19/12/2005 3 mts Tipo de Ridrômetro Marca Local de Instalação Diâmetro MULTIJATO MS SCHLWMERGE, ACTARES CALCADA 1/2' Froteção Indicador de Cavalete Ano de Fabricação SEM PROTECAO Não 2003 Tipo Relojoaria Vsuário Responsável Instalação INmero Lacre Instalação Dados da Ligação de Esgoto Data da Ligação Diametro Haterial Perfil de Ligação 01/12/1999 4 POLEGADAS PVC CONVENCIONAL Consumo Minimo Percentual de Esgoto Percentual de Coleta Indicador de Poço 100,00 100,00 Condição Esgotamento Sistema de Caixa de Inspeção Destino dos Dejetos Destino das Águas Pluviais NORMAL NORMAL REDE CARMA RVA
Tipo de Ridrômetro Marca Local de Instalação Diâmetro MULTIJATO MG SCHLUMBERGER/ACTARES CALCADA 1/2' Froteção Indicador de Cavalete Ano de Fabricação SEM PROTECIAO Não 2003 Tipo Relojouria Vesuário Responsável Instalação Inúmero Lacre Instalação Dados da Ligação de Esgoto Data da Ligação Diametro Haterial Ferfil de Ligação 01/12/1999 4 FOLESADAS FVC CONVENCIONAL Consumo Minimo Percentual de Esgoto Percentual de Coleta Indicador de Poço 100,00 100,00 Condição Esgotamento Sistema de Caixa de Inspeção Destino dos Dejetos Destino das Âguas Fluviais NORMAL NORMAL REDE CREMA RVA
MULTIJATO MS SCHLUMBERGER/ACTARES CALCADA 1/2' Proteção Indicador de Cavalete Ano de Fabricação SEM PROTECAO Não 2003 Tipo Relojoaria Vsuário Responsável Instalação Número Lacre Instalação Dados da Ligação de Esgoto Data da Ligação Diametro Material Ferfil de Ligação 01/12/1999 4 FOLDSADAS FUC CONVENCIONAL Consumo Minimo Rescentual de Esgoto Rescentual de Coleta Indicador de Poço 100,00 100,00 Condição Esgotamento Sistema de Caixa de Inspeção Destino dos Dejetos Destino das Águas Pluviais NORMAL NORMAL REDE CADMA RVA
Froteção Indicador de Cavalete Ano de Fabricação SEM PROTECAO Não 2003 Tipo Relojoaria Vestário Responsável Instalação Número Lacre Instalação Dados da Ligação de Esgoto Data da Ligação Diametro Material Perfil de Ligação 01/12/1999 4 POLEGADAS PVC CONVENCIONAL Consumo Minimo Percentual de Esgoto Percentual de Coleta Indicador de Poço 100,00 100,00 Condição Esgotamento Sistema de Caixa de Inspeção Destino dos Dejetos Destino das Águas Pluviais NORMAL NORMAL REDE CARMA RVA
SEM PROTECAO Não 2003 Tipo Relojoaria Vsuārio Responsāvel Instalação lhúmero Lacre Instalação Dados da Ligação de Esgoto Data da Ligação Diametro Haterial Perfil de Ligação 01/12/1999 4 POLEGADAS PVC CONVENCIONAL Consumo Minimo Rescentual de Esgoto Rescentual de Coleta Indicador de Poço 100,00 100,00 Condição Esgotamento Sistema de Caixa de Inspeção Destino dos Dejetos Destino das Âguas Pluviais NORMAL NORMAL REDE CAEMA RVA
Dados da Ligação de Esgoto Data da Ligação Diametro Haterial Perfil de Ligação 01/12/1999 4 FOLEGADAS PVC CONVENCIONAL Consumo Minimo Rescentual de Esgoto Rescentual de Coleta Indicador de Poço 100,00 100,00 Condição Esgotamento Sistema de Caixa de Inspeção Destino dos Dejetos Destino das Âguas Pluviais NORMAL NORMAL REDE CARMA RVA
Dados da Ligação de Esgoto Data da Ligação Diametro Material Perfil de Ligação 01/12/1999 4 PCLEGADAS PVC CONVENCIONAL Consumo Minimo Percentual de Esgoto Percentual de Coleta Indicador de Poço 100,00 100,00 Condição Esgotamento Sistema de Caixa de Inspeção Destino dos Dejetos Destino das Águas Pluviais NORMAL NORMAL REDE CARMA RVA
Data da Ligação Diametro Haterial Perfil de Ligação 01/12/1999 4 POLEGADAS PVC CONVENCIONAL Consumo Minimo Rescentual de Esgoto Rescentual de Coleta Indicador de Poço 100,00 100,00 Condição Esgotamento Sistema de Caixa de Inspeção Destino dos Dejetos Destino das Âguas Pluviais NORMAL NORMAL REDE CAEMA RVA Dados do Hidrômetro do Poço
Data da Ligação Diametro Material Perfil de Ligação 01/12/1999 4 PCLEGADAS PVC CONVENCIONAL Consumo Minimo Rescentual de Esgoto Rescentual de Coleta Indicador de Poço 100,00 100,00 Condição Esgotamento Sistema de Caixa de Inspeção Destino dos Dejetos Destino das Âguas Pluviais NORMAL NORMAL REDE CAEMA RVA Dados do Hidrômetro do Poço
01/12/1999 4 POLEGADAS PVC CONVENCIONAL Consumo Minimo Percentual de Esgoto Percentual de Coleta Indicador de Poço 100,00 100,00 Condição Esgotamento Sistema de Caixa de Inspeção Destino dos Dejetos Destino das Āguas Pluviais NORMAL NORMAL REDE CAEMA RVA Dados do Hidrómetro do Poço
Consumo Minimo Percentual de Esgoto Percentual de Coleta Indicador de Poço 100,00 100,00 Condição Esgotamento Sistema de Caixa de Inspeção Destino dos Dejetos Destino das Âguas Pluviais NORMAL NORMAL REDE CAEMA RVA Dados do Hidrómetro do Poço
100,00 100,00 Condição Esgotamento Sistema de Caixa de Inspeção Destino dos Dejetos Destino das Âguas Pluviais NORMAL REDE CAEMA RVA Dados do Hidrômetro do Poço
Condição Esgotamento Sistema de Caixa de Inspeção Destino dos Dejetos Destino das Âguas Pluviais NORMAL REDE CAEMA RVA Dados do Hidrómetro do Poço
NORMAL REDE CARMA RVA Dados do Hidrómetro do Poço
Dados do Hidzūmetro do Poço
Tipo de Medição Hidrômetro Data de Instalação Capacidade
Tipo de Kidrāmetro Marca Local de Instalação Diametro
Proteção Indicador de Cavalete Ano de Fabricação
Proteção Indicador de Cavalete Ano de Fabricação

Observação: Os campos obrigatórios estão marcados com um asterisco vermelho (*)

Funcionalidade dos Botões

Veja, abaixo, uma descrição da funcionalidade dos botões desta tela.

Botão	Descrição da Funcionalidade
× Voltar	Utilize este botão para voltar para a aba anterior
Avançar	Utilize este botão para avançar para a próxima aba
Cancelar	Utilize este botão para fechar esta funcionalidade e voltar para a tela inicial do sistema
	Este botão será apresentado após a expansão das informações do "Histórico de Medição e Consumo da Ligação de Água". Clique nele para obter um relatório do "Histórico de Medição e Consumo da Ligação de Água" ou RELATÓRIO DE DADOS DA ANÁLISE DE LIGAÇÃO DE CONSUMO DO IMÓVEL.

https://www.gsan.com.br/ Printed on 04/11/2025 03:49

Descrição da Funcionalidade O "Hint" na linha de Dados do Imóvel exibe dados do imóvel, e o "hint" ao lado da Situação de Água somente será exibido quando o imóvel estiver na situação de cortado, contendo os dados do corte.

Tópicos Relacionados

- Atendimento
 - Consultar Imóvel
 - Dados cadastrais
 - Dados adicionais
 - Análise Ligação Consumo
 - Histórico do faturamento
 - Débitos do imóvel
 - Pagamento Imóvel
 - Devoluções Imóvel
 - Documento Cobrança
 - Parcelamentos efetuados
 - Registros de Atendimentos (RA/OS)
- Cadastro
 - Imóvel
 - Pesquisar Imóvel
- Gerar Relatório
- Funcionamento das Telas do Tipo Aba

From:

https://www.gsan.com.br/ - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link:

https://www.gsan.com.br/doku.php?id=analise_ligacao_consumo&rev=1395155425

Last update: 31/08/2017 01:11

