## 23/08/2025 06:19

## **Consultar Ordem de Serviço**

Veja, abaixo, uma figura com um exemplo da tela com o resultado da consulta aos dados de uma ordem de serviço de aferição de hidrômetro tipos: **285** (aferição de hidrômetro inferior a 20m<sup>3</sup>), **286** (superior a 20m<sup>3</sup>) e **287** (aferição de hidrômetro in Loco sem substituição de hidrômetro) com os **Dados da Aferição do Hidrômetro** disponíveis para consulta

## Observação

Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes. Last update: 28/12/2022 ajuda:consultar\_ordem\_de\_servico\_afericao https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:consultar\_ordem\_de\_servico\_afericao&rev=1672255707 19:28

					Ajud	
		Pesquisar outra Or	rdem de Servico			
Número da OS:		Pesquisar	1			
				OS Anterior	Próxima OS	
		Dados Gorais da Or	rdem de Servico		,	
	45920099	Situação da	OS:			
Numero da OS:	ENCERRAL	DA				
Número do RA:	96552998 ENCERRAL	96552998 Situação do RA: ENCERRADO				
Data da Geração:	19/12/202	19/12/2022				
Tipo do Serviço:	285	D OFIC INF 20 M2				
Obconvação	AT ENDE TH	D OF 10 14 20 103				
Volce de Cassier				11.		
Valor do Serviço Original:	242	,05 Valor do Ser	viço Atual:			
Prioridade Original	CAGEPA					
Unidade da Geraçã	CAGEPA					
da OS: Usuário da Geraçã	120 F	AT URAMENTUE C	UBRANCA DU LIT	URAL (11		
da OS:	9999 G	SAN ADMIN				
Unidade Atual: Data da Última	126 F	ATURAMENTO E C	OBRANÇA DO LIT	ORAL (TE	hir Entee de OP	
Emissão: Data do Validado:				EAN	UII FOIOS da OS	
Data de validade.			-			
Data da Programac	ão:	Dados da Pro	<u>gramação</u>			
Equipe da Program	ação:					
		Dados do Local o	la Ocorrência			
Matrícula do Imóvel	:	621790 001.	001.090.3406.000	)		
Rota:		5 Sequ	uencial Rota:			
Endereço da Ocorr	ência:	AVENIDA DESEMBA ROGER JOAO PESS	ARGADOR BOTO DE 50A PB 58020-	MENESES -	- //.	
Ponto de Referênci	a:					
					11.	
Data da Execução:	Dados	19/12/2022 09:	25:16	<u>viço</u>		
Data da Execução no Sistema:		19/12/2022 09:25:16				
Parecer do Encerra	mento:	Ordem de serv	viCo encerrada	atravEs da	4	
Área Pavimentação	):	ATTICAO do HI	1 <sup>2</sup>	1.	//.	
Comercial Atualizado:		NÃO				
Serviço Cobrado:		SIM				
Valor Cobrado:		0,00				
Motivo do Encerran	nento:	CONCLUSAO DO SERVICO				
Unidade do Encerra	mento:	125 CADAS	STRO COMERCIAL	DO LITORAL		
Funcionário:		9999 GSAN AL				
Agente Comercial:						
Serviço de Medição	):					
Uidrômotre Aferide	2	Dados da Aferição	o do Hidrômetro			
niurometro Aferido Bancada:	SIM BANG	CADA Nº 04				
Motivo da Não Aferi	ção:					
		Dados do Hi	drômetro			
Número do Hidrôn	netro:	Y11X194659	Capacidad	e: 1,5 M	3/HORA	
Marca:		SENSUS	Diâmetro:	1/2 PC	DL	
		Dados da /	Aferição			
Medição B	ancada		Medição Hi	drômetro		
Vazão(l/h)	Volume Escoado(m <sup>3</sup> )	Leitura Inicial(m³)	Leitura Final(m <sup>3</sup> )	Erro(%)	Erro Adm.(%)	
Q3/Qn 20,00	5,00	15,10	20,00	- 2,00	- 5,00 a 5,00	
Q1/Qm 30,00	5,00	15,03	20,40	0,20	- 10,00 a 5,00	
Resultado:						
HIDROMETRO APR	OVADO					

Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento - https://www.gsan.com.br/

Acima, caso queira consultar as fotos tiradas durante a aferição clique no *link* **Exibir Fotos da Ordem de Serviço**, no quadro **Dados Gerais da Ordem de Serviço**.

Caso queira imprimir o parecer clique em

From: https://www.gsan.com.br/ - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link: https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:consultar\_ordem\_de\_servico\_afericao&rev=1672255707

Last update: 28/12/2022 19:28

